



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

NOTA DE AUDITORIA N. 1/2018

Destinatários: *[nome da Diretora-geral]*

Diretora-Geral do Campus Bagé

[nome do Pró-reitor]

Pró-reitor de Gestão de Pessoas

[nome do Diretor]

Diretor de Projetos e Obras

C/C

[nome do Reitor]

Reitor

Unidade Auditada: IFSul Câmpus Bagé

No decorrer dos trabalhos de auditoria referentes à Ordem de Serviço n. 008/2018, foram verificadas falhas cujas medidas saneadoras devem ser adotadas antes da conclusão dos trabalhos.

O objetivo da presente Nota de Auditoria é alertar os gestores sobre a necessidade de atenção à segurança e à integridade física de servidores e estudantes, bem como ressaltar o princípio da economicidade em relação à utilização dos recursos públicos.

Portanto, estão relacionados, a seguir, os registros elaborados pela equipe de auditoria e as providências recomendadas.

1. Achado: Os laboratórios dos cursos técnico em agroindústria e superior de tecnologia de alimentos apresentam instalações de gás com botijões e mangueiras plásticas no interior da sala.

Recomendação: Regularização das instalações de gás dos laboratórios, de acordo com as normas de segurança vigentes.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

2. Achado: O laboratório de microbiologia (sala 603) dos cursos técnico em agroindústria e superior de tecnologia de alimentos e o container (metálico) da obra do ginásio apresentam fiações expostas, as quais passam pelas portas de acesso.

Recomendação: Regularização das instalações elétricas do laboratório e do container, de acordo com as normas de segurança vigentes.

3. Achado: Desperdício de energia elétrica, ferindo o princípio da economicidade. O laboratório de informática encontrava-se com a iluminação (50% das lâmpadas) e com os computadores ligados sem utilização. De 29 computadores da sala 304 (Laboratório 2), do bloco de convivência, 19 estavam ligados.

Recomendação: Orientação e supervisão, pelos gestores, à comunidade acadêmica sobre a necessária utilização dos recursos públicos de forma consciente, evitando assim o desperdício.

4. Achado: Dificuldade no acesso para pedestres entre os prédios da agroindústria e da agropecuária, não havendo pavimentação.

Recomendação: Providências quanto à acessibilidade da comunidade acadêmica no interior das instalações do câmpus.

As evidências dos achados apresentados na presente Nota de Auditoria constam de relatório fotográfico disponível na Unidade de Auditoria Interna, estando a equipe de auditoria à disposição os esclarecimentos necessários.

Pelotas, 19 de junho de 2018

LAERTE RADTKE KARNOPP,
Auditor Geral