



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 43/2024

Considerando o Memorando MEMO/PL-DIRGER/N.º 108/2024, que comunica a necessidade urgente de substituição dos Transformadores de Corrente (TCs) e a revisão do Disjuntor Diferencial Residual (DR) devido a problemas detectados de fuga de corrente nos TCs, os quais podem gerar impactos graves na segurança e operação das instalações elétricas do Câmpus Pelotas:

Fica determinado que, por razões de segurança e para a execução dos serviços de manutenção, **não haverá expediente no Câmpus Pelotas no dia 30 de setembro de 2024.**

A medida visa garantir a segurança de todos e a regularidade no funcionamento das instalações após a correção dos problemas elétricos identificados.

Pelotas, 27 de setembro de 2024.

Flávio Luis Barbosa Nunes
Reitor

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Flavio Luis Barbosa Nunes, REITOR(A) - CD1 - IFSRIOGRAN**, em 27/09/2024 09:34:07.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 27/09/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 305438

Código de Autenticação: 98f6cde5b5

